



درس مهندسی پی پیشرفته
علی فاخر

نکات تکمیلی در مورد انتخاب شکل و تحلیل پی های گستردہ


درس مهندسی پی پیشرفته
علی فاخر

از مشکلات مهم گودبرداری های عمیق در
رس ها، تورم کف گود است.




از آنجا که تخمین سختی فنرها (K) یا مدول الاستیسیتة (E) برای زمین مشکل است، بهتر است که در طراحی پیهای انعطاف پذیر، به تغییرات K و E (با انتخاب مقادیر مختلف) توجه کرد.

ضخامت پی گسترده براساس برش تیری یا برش سوراخ کننده تعیین می شود تا از به کارگیری میلگرد برشی در همه سطح پی گسترده خودداری شود.



برش با انتخاب مناسب ضخامت پی تحمل می شود. به کارگیری میلگرد برشی در نقاط خاص و محدود مانعی ندارد.




سه نوع میلگرد
برای تحمل برش

stirrup cages (a)

*bundles of
properly bent-up
rebars (b)*

*special industrial
elements (c)*



میلگردهای خمشی به صورت یک لایه
در بالا و پایین پی گسترده



درس مهندسی بی پیشرفته
علی فاخر

تهران 1385



در هر جا که با توجه به
تنشی‌های وارد نیاز باشد،
مقدار میلگردهای خمشی
لایه بالایی یا پایینی
افزایش داده می‌شود.



درس مهندسی بی پیشرفته
علی فاخر

موفق باشید

علی فاخر